


# Medidor LCR de componentes pasivos

# **Modelos 380193**



### INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su compra del Medidor LCR Modelo 380193 de Extech. Este medidor se para medir con precisión los capacitores, inductores y resistencias usando las frecuencias de prueba de 120 Hz y 1 kHz. La pantalla doble indicaras simultáneamente el factor asociado de calidad, valor de disipación o resistencia usando un circuito en serie o equivalente en paralelo. Este medidor se embarca totalmente probado y calibrado y con uso apropiado le proveerá muchos años de servicio confiable.

#### Señales internacionales de seguridad



¡Precaución! Refiérase a la explicación en este Manual



¡Precaución! Riesgo de choque eléctrico




Tierra (tierra física)

#### Precauciones de seguridad

- Asegúrese que cualquier cubierta o tapa de la batería esté cerrada apropiadamente y asegurada.
- 2. Siempre sí que los cables de prueba antes que reemplazar la batería o los fusibles.
- Inspeccione la comisión de los cables de prueba y del medidor en sí por daños antes de operar el medidor. Repare o reemplace cualquier daño antes de usar.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
- 5. No excedan los límites máximos nominales de alimentación.
- Siempre descargue los capacitores y corten la energía del dispositivo bajo prueba antes de realizar pruebas de inductancia, capacitancia o resistencia.
- 7. Quite la batería del medidor si no lo va a usar durante largos períodos.

# Descripción del medidor

- 1. Pantalla Q/D/R
- 2. Pantalla L/C/R
- 3. Teclado
- 4. Aditamento de prueba
- 5. Enchufes de entrada
- 6. Entrada externa de energía
- 7. Bota de hule
- 8. Compartimento de la batería (atrás)



### Símbolos y anunciadores en Pantalla

APO	Auto Apagado	1K Hz	frecuencia de prueba 1 kHz
RS232	Comunicación activa	120 Hz	frec. de prueba 120 Hz
R	Modo de registro activo	М	Mega (10 <sup>6</sup> )
MAX	Lectura máxima	K	kilo (10 <sup>3</sup> )
MIN	Lectura mínima	p	pico (10 <sup>-12</sup> )
AVG	Lectura promedio	n	nano (10 <sup>-9</sup> )
AUTO	Escala automática activa	μ	micro (10 <sup>-6</sup> )
Н	Retención de datos activo	m	mili (10 <sup>-3</sup> )
SET	FIJAR(SET) modo	Н	Henry (unidad de inductancia)
TOL	Cómodo de tolerancia	F	Faradio (unidad de capacitancia
PAL	Circuito paralelo equivalente	Ω	Ohms (unidad de resistencia)
SER	circuito en serie equivalente	_	Límite superior
D	Factor de disipación	<b>V</b>	Límite inferior
Q	Factor de calidad	Δ	Modo relativo
R	Resistencia	<del>-</del> -	Batería baja
L	Inductancia	%	Tolerancia (porcentaje)
С	Capacitancia		

### Instrucciones de operación

**Precaución**: Medir un DBP (dispositivo bajo prueba) en un circuito vivo producirá lecturas falsas y puede dañar al medidor. Siempre corte la energía y aisle el componente del circuito para obtener una lectura precisa.

**Precaución**: No aplique voltaje a las terminales de entrada. Descargue los capacitores antes de probar

Nota: Consideraciones sobre medición de resistencia <0.5 ohmios.

- Use alicates cocodrilo de contacto positivo.
- 2. Para eliminar impedancias parásitas, haga una calibración a cero CORTA.
- Limpie los cables / contactos del dispositivo de toda oxidación o película para minimizar la resistencia del contacto.

#### Energía

- 1. Presione la tecla ① (POWER) para encender o apagar el medidor
- 2. Auto-apagado (APO)
  - Si el teclado está inactivo durante 10 minutos, el medidor se apagara automáticamente. Si esto ocurre, perecieron en la tecla  $\Phi$  para continuar la operación.
- Auto-apagado (APO.

Para desactivar la característica de apagado, desde la posición de apagado, presione y sostenga la tecla de encendido ① hasta que en la pantalla aparezca "APO OFF". El Auto-Apagado si usa el modo de registro MIN MAX o si el medidor es alimentado por una fuente de energía externa.

#### Selección de frecuencia

Presión en la tecla **FREQ** para seleccionar 120 Hz o 1 kHz como frecuencia de prueba. La frecuencia seleccionada aparece en la pantalla.

Generalmente, se usará 120 Hz para grandes capacitores electrónicos y 1 kHz para la mayoría de las demás pruebas.

#### Selección de paralelo/serie

Presión en la tecla **PAL SER** para seleccionar un circuito equivalente paralelo (PAL) o en serie (SER).

El modo seleccionado aparece en la pantalla como "SER" o "PAL".

Este modo definir la pérdida R de un inductor o capacitores como una pérdida en serie hubo una pérdida en paralelo.

Generalmente, las impedancias altas se miden en modo paralelo y las impedancias bajas se miden en modo en serie.

#### Selección de escala

TEI medidor se desciende en modo de escala automática con "AUTO" indicado la pantalla. Presione la tecla RANGE y desaparecerá el indicador "AUTO". Cada vez que presiona la tecla ESCALA pasada y sostendrá las escalas disponibles para el parámetro seleccionado. Para salir del modo de escala manual, presione y sostenga la tecla ESCALA durante 2 segundos.

#### Selección de inductancia, capacitancia y resistencia

La tecla L/C/R selecciona la función de medición del parámetro primario. Cada vez que presione la tecla seleccionará inductancia (L), capacitancia (C) o resistencia (R) junto con las unidades apropiadas de R (henries), R (faradios) u R (ohms) en la gran pantalla principal.

#### Selección de calidad, disipación y resistencia

La tecla  $\mathbf{Q/D/R}$  selecciona la función de medición del parámetro secundario. Cada vez que presione la tecla seleccionará los indicadores de calidad ( $\mathbf{Q}$ ), o disipación ( $\mathbf{D}$ ) o unidades de resistencia ( $\mathbf{\Omega}$ ) en la pequeña pantalla secundaria.

#### Selección de retención y retroiluminación

La tecla **HOLD ☆ >2 sec** selecciona la característica de retención y además activa la retroiluminación de la pantalla.

Presión de la tecla y el indicador 🗓 aparecerá en la pantalla y la última lectura indicada se "congelará". Presione la tecla de nuevo y la lectura se actualizará otra ves.

Presione y sostenga la tecla durante 2 para encender la retroiluminación de la pantalla. Para apagar la retroiluminación, presione y sostenga la tecla de nuevo durante 2 o espere 1 minuto para que se apaque automáticamente.

#### Selección de mínimo, máximo y promedio

La tecla **MAX MIN** selecciona la función de registro. Presión en la tecla y el indicador "\(\overline{\mathbb{L}}\)" aparecerá en la pantalla y medidor empezará a registrar los valores medidos mínimo, máximo y promedio. Al entrar en este modo, se desactiva el apagado automático y las teclas de función.

#### Operación Max-Min

- 1. Fije todos los parámetros de función para la prueba.
- Presione la teclea MAX/MIN. En la pantalla aparecerá el indicador "\(\overline{\ove
- Presione la teclea MAX/MIN. En la pantalla aparecerá el indicador "MAX" junto con lel valor máximo registrado
- Presione la teclea MAX/MIN. En la pantalla aparecerá el indicador "MIN" junto con el valor mínimo registrado
- Presione la teclea MAX/MIN. En la pantalla aparecerá el indicador "MAX-MIN" y la diferencia entre el valor máximo y mínimo
- Presione la teclea MAX/MIN. En la pantalla aparecerá el indicador "AVG" y el promedio de los valores registrados.
- Presión y sostenga la tecla MAX MIN durante 2 para salir de este modo.

#### Notas:

El valor promedio es un promedio verdadero y promedia hasta 3000 valores. Si se excede el límite de 3000, el indicador **AVG** de estrellarán y no habrá más promedios. Los valores máximo y mínimo continuarán actualizándose.

Si presiona la tecla **HOLD** durante el registro de mínimos y máximos, se detiene el registro hasta presionar de nuevo la tecla **HOLD**.

#### Modo relativo

El modo relativo indica la diferencia entre el valor medido y el valor almacenado como referencia.

- 1. Para entrar al modo relativo, presione la tecla REL.
- El valor indicado en la pantalla al presionar la tecla REL se convierte en el valor almacenado de referencia y la pantalla indicará 0 o un valor cercano a 0 (dado que el valor medido y el valor de referencia son iguales en este punto).
- Todas las mediciones subsecuentes serán indicadas como un valor relativo al valor almacenado.
- El valor de referencia puede también ser un valor que fue almacenado en la memoria usando el procedimiento FIJAR relativo (SET Relative), (pelea del párrafo referente a Fijar la referencia relativa).
- 5. Para usar el valor de fijar relativo, presione la tecla SET al estar en modo relativo.
- 6. Para salir del modo relativo, presione y sostenga la tecla **REL** durante 2 segundos.

#### Modo de límites alto y bajo (Hi / Lo)

The Modo de límites alto y bajo (Hi / Lo) compara el valor medido a los valores almacenados de los límites alto y bajo y da una indicación audible y visible si el valor medido esta fuera de de los límites. Vera el siguiente párrafo sobre el modo de fijar los límites alto y bajo (Hi/Lo) en la memoria

- Presione la tecla Hi/Lo LIMITS para entrar en el modo. La pantalla indicará brevemente el límite superior almacenado con el indicador ▲ y enseguida el límite inferior almacenado con el indicador ▼ antes de mostrar el valor medido.
- El medidor emitirá un tono audible y destellará el indicador del límite superior o inferior si el valor medido está fuera de límites.
- El mediador ignorará una lectura de sobrecarga "OL".
- 4. Presione la tecla Hi/Lo LIMITS para salir del modo.

#### Modo de % de tolerancia

The Modo de % de tolerancia compara el valor medido a un límite de % alto y bajo basado en un valor de referencia almacenado y da una indicación audible y visible si el valor medido esta fuera de de los límites. Se puede introducir cualquier límite de % en el modo SET % Limit (vea el siguiente párrafo) o se pueden seleccionar límites simétricos estándar 1%, 5%, 10% y 20% en el modo de % de tolerancia.

- Presión en la tecla TOL para entrar en el modo. En la pantalla principal se indicará brevemente el valor de referencia almacenado y y la pantalla secundaria indicará el % de diferencia entre el valor medido y el valor de referencia. Leal el párrafo SET % Limit para cambiar el valor de referencia.
- Presione la tecla TOL para pasar a través de las configuraciones y hacer una selección de 1, 5, 10 ó 20%. El % aparecerá brevemente en la pantalla secundaria.
- Para acceder a los límites de % previamente almacenados por el usuario, presione la tecla SET.
- 4. El medidor emitirá un tono audible y destellará el indicador del límite superior o inferior si el valor medido está fuera de límites.
- 5. Presión y sostenga la tecla **TOL** durante 2 para salir de este modo.

#### Fijar límites y calibración abierta/corta

La tecla **SET** se usa para; 1. Fijar límites Hi/Lo, 2. Fijar límites Hi/Lo, 3. Fijar el valor de referencia de tolerancia y 4 realizar la calibración abierta/corta. El modo SET sólo se puede activar si no hay ninguna otra función activa.

#### Para entrar al modo SET

- 1. Encienda el medidor y presione la tecla **SET**.
- La pantalla se borrará, y en la pantalla secundaria aparecerá SET y los indicadores destellantes ∆TOL ▲ ▼ aparecerán en la pantalla.
- 3. Las 5 teclas activas ahora son; Encendido, SET, REL, Hi/Lo y TOL

#### Calibración abierta y corta

La función abierta y corta retira impedancias parásitas en serie o en paralelo del dispositivo del valor medido. Esta característica mejora la precisión para impedancias muy altas o muy bajas. (La nota: Quita cualquiera dirige del metro durante este procedimiento. La partidalos conectaron agregará la impedancia al circuito que causa la calibración para fallar indicado por **OUT** aparecer de **UAL** en el despliegue.)

- 1. Presione dos veces la tecla **SET** y la pantalla indicará "**CAL OPEn**".
- Retire todos los dispositivos o cables de prueba de los terminales de entrada y pulse "ENTER" (SER PAL). Después de varios segundos terminara la calibración y mostrará "CAL corto".
- 3. Corta los terminales de entrada y pulse "ENTER" (Palser). Después de varios segundos terminara la calibración y el medidor volverá a su funcionamiento normal.
- 4. Presione la tecla "SET" para sobrepasar la calibración abierta o corta.

#### Fijar límites absolutos alto y bajo (Hi/Lo)

Fijar límites alto y bajo (Hi/Lo) permite al usuario introducir un valor de límite superior e inferior en la memoria para comparación con un valor medido.

- Presione la tecla SET y enseguida la tecla Ni / Lo LIMITS. El indicador de límite superior destellará y aparecerá el límite superior previamente almacenado con el primer dígito destellando.
- Fije el valor el dígito presionando la tecla numérica apropiada. La selección de ajuste procederá a través de cada dígito de izquierda a derecha.
- 3. Presione la tecla 0 después de fijar el último dígito para cambiar el valor del signo a negativo o positivo.
- Presión de la tecla "ENTER" para almacenar el valor y continuar con el ajuste de límite inferior.
- El indicador de límite inferior ▼ destellará y aparecerá el límite inferior previamente almacenado.
- Ajuste los límites según la descripción del límite superior y presione la tecla "ENTER" al terminar.

#### Fijar límites de % de tolerancia

Fijar límites de % de tolerancia permite al usuario introducir un valor de % de límite superior e inferior en la memoria para comparación con un valor medido.

- 1. Presione la tecla **SET** y enseguida la tecla **TOL**. El indicador "**TOL** " destellará y aparecerá el límite superior previamente almacenado con el primer dígito destellando.
- Para ajustar la referencia, fije el valor el dígito presionando la tecla numérica apropiada. La selección de ajuste procederá a través de cada dígito de izquierda a derecha.
- Presión de la tecla "ENTER" para almacenar el valor y continuar con el ajuste de % de límite superior. El indicador de límite superior ▲ destellará y aparecerá el límite superior de % previamente almacenado.
- 4. Ajuste los límites de % descritos para el valor de referencia y presione la tecla "ENTER" al terminar. El indicador de límite inferior ▼ destellará y aparecerá el % de límite inferior.
- 5. Ajuste el límite inferior de % y presione "ENTER" al terminar.

#### Fijación de la referencia relativa

Fijar relativo permite al usuario almacenar un valor relativo de referencia en la memoria para uso posterior en el modo **REL**.

- Presione la tecla SET y enseguida la tecla REL. El indicador Δ destellará y aparecerá la referencia previamente almacenada con el primer dígito destellando.
- 2. Para ajustar la referencia, fije el valor el dígito presionando la tecla numérica apropiada. La selección de ajuste procederá a través de cada dígito de izquierda a derecha.
- Presione la tecla 0 después de fijar el último dígito para cambiar el valor del signo a negativo o positivo.
- 4. Presione la tecla "ENTER" para almacenar el valor de referencia.

# Interfaz para PC

El medidor LCR Modelo 380193 incluye una función de interfaz para PC con el software Windows™. La interfaz permite al usuario:

- Ver los datos de medición en tiempo real en la PC;
- o Guardar, imprimir y exportar los datos de la medición;
- Fijar límites estándar, alto y bajo para el análisis de datos;
- o Generar informes de calibración en formato de hojas de cálculo;
- Graficar análisis ECP (estadísticas de control de procesos);
- Compatibilidad con bases de datos (soporta ODBC) para uso con: SQL server, Access™, y otros programas de bases de datos;

Las instrucciones para uso de la interfaz para PC están incluidas en el disco de programas y están fuera de los temas de este manual de operación. Para los detalles e instrucciones completas consulte el archivo AYUDA en el disco del programa.



Usted, como usuario final, está legalmente obligado (Reglamento de baterías) a regresar todas las baterías y acumuladores usados; ¡el desecho en el desperdicio o basura de la casa está prohibido! Usted puede entregar las baterías o acumuladores usados, gratuitamente, en los puntos de recolección de nuestras sucursales en su comunidad donde sea que se venden las baterías o acumuladores.

#### Desecho

Cumpla las estipulaciones legales vigentes respecto al desecho del dispositivo al final de su vida útil.

# **ESPECIFICACIONES**

## Capacitancia @ 120 Hz

Escala	Cx precisión	DF precisión	Nota
9,999mF	±(5,0% lec + 5d)	±(10%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración corta
1999,9µF	±(1,0% lec + 5d)	±(10%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración corta
199,99µF	$\pm (0.7\% \text{ lec} + 3d)$	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
19,999µF	$\pm (0.7\% \text{ lec} + 3d)$	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
1999,9nF	$\pm(0.7\% lec + 3d)$	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
199,99nF	$\pm (0.7\% \text{ lec} + 5\text{d})$	±(0,7%lec + 100d)	después de
	(DF<0,5)	(DF<0,5)	calibración abierta
19,999nF	±(1,0% lec + 5d)	±(0,7%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración abierta

# Capacitancia @ 1 kHz

icitancia @ 1	KΠZ		
Escala	Cx precisión	DF precisión	Nota
999,9µF	±(5,0% lec + 5d)	±(10%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración corta
199,99µF	±(1,0% lec + 3d)	±(0,7%lec + 100d)	después de
	(DF<0,5)	(DF<0,5)	calibración corta
19,999µF	±(0,7% lec + 3d)	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
1999,9nF	$\pm(0.7\% lec + 3d)$	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
199,99nF	$\pm(0.7\% \text{ lec} + 5\text{d})$	±(0,7%lec + 100d)	
	(DF<0,5)	(DF<0,1)	
19,999nF	$\pm(0.7\% \text{ lec} + 5\text{d})$	±(0,7%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración abierta
1999,9pF	±(1,0% lec + 5d)	±(0,7%lec + 100d)	después de
	(DF<0,1)	(DF<0,1)	calibración abierta

### Inductancia @ 120 Hz

Escala	Lx precisión (DF<0,5)	DF precisión<0,5)	Nota
10000H	No especificada	No especificada	
1999,9H	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	después de calibración abierta
199,99H	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
19,999H	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
1999,9mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
199,99mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	después de calibración corta
19,999mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(10%lec + 10000d)	después de calibración corta

#### Inductancia @ 1 kHz

Escala	Lx precisión (DF<0,5)	DF precisión<0,5)	Nota
1999,9H	No especificada	No especificada	
199,99H	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	después de calibración abierta
19,999H	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
1999,9mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
199,99mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	
19,999mH	±(1,0%lec + 10000d)	±(2,0%lec + 10000d)	después de calibración corta
1999,9µH	±(1,0%lec + 10000d)	±(10%lec + 10000d)	después de calibración corta

Nota: Donde Lx o Cx es la lectura C o L en la pantalla sin indicación de escala, eso es, para una lectura de 18,888, use 18888 como factor.

#### Resistencia

torioia	_		
Escala	precisión (1 kHz y 120 Hz)	Nota	
10,000M $\Omega$	±(2,0%lec + 8d)	después de calibración abierta	
1,9999ΜΩ	±(0,5%lec + 5d)	después de calibración abierta	
199,99kΩ	±(0,5%lec + 3d)		
19,999kΩ	±(0,5%lec + 3d)		
1,9999kΩ	±(0,5%lec + 3d)		
199,99Ω	±(0,8%lec + 5d)	después de calibración corta	
0.020 a 19,999Ω	±(1,2%lec + 8d)	después de calibración corta	

\*Nota: Para las lecturas de resistencia sobre 1MΩ, las impedancias en serie y en paralelo pueden afectar las lecturas (especialmente a 1KHz). Este efecto se nota a menudo en caias decádicas de resistencia donde el valor de CA medido puede ser diferente al valor calibrado de CD. Use resistencias de baja inductancia y valor fijo (película o equivalente) para calibración o certificación de alta resistencia. **Nota:** En la escala de  $20\Omega$ . las lecturas efectivas deben estar sobre 20 cuentas.

Frecuencia de prueba (precisión) 122.88Hz (±4Hz) y 1kHz (±4Hz)

Pantalla: LCD doble de 4 ½ dígitos con retroiluminación

"OI Indicación de sobrecarga: Indicador de batería baja:

Tasa de medición:

Una vez por segundo

Auto-apagado: Después de 10 minutos de inactividad Ambiente de operación: 0°C a 50°C (32°F a 122°F), < 80% RH

-20°C a 60°C (14°F a 140°F), < 80% RH, sin batería Ambiente de almacenado : Batería de 9V o externa optativa de 12V-15V Energía:

@ 50mA (aprox.)

Posible 0.1A/250V de quemado rápido Dimensiones: 19,2x9,1x5,25 cm (7,56x3,6x2,1")

Peso: 365 q (12,9oz.)

### Copyright © 2011 - 2015 FLIR Systems, Inc.

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio. ISO-9001 Certificado

www.extech.com